

-한국관광대학교 CCTV 설치 현황-

2022. 12. 31설치 완료 기준

CCTV 설치 현황

- 본관동을 포함한 12개 건물 총 143대 설치

세부 설치 현황

건물	위치	수량	비고
본관동	복도	10	
	외부(주차장)	2	
제1강의동	복도	12	
	실습실	7	
	외부(주차장)	2	
	외부	2	
제2강의동	복도	11	
	외부	2	
종합학술관	복도	6	
	엘리베이터	1	
	실외	2	
여자기숙사 A	기숙사현관	1	
	복도	13	
	세탁실, 휴게실	3	
	비상구	4	
	외부(주차장, 뒷길)	2	
여자기숙사 B	기숙사현관	1	
	복도	9	
	세탁실	1	
	외부(주차장, 뒷길, 계단)	3	
학생회관 (여자기숙사 C)	1층실습실	5	
	2층실습실	3	
	기숙사현관	1	
	3,4층기숙사	4	
	식당	1	
	외부(주차장)	2	
	외부(매점)	1	
	외부(야외휴게실)	1	
남자기숙사	기숙사현관	1	
	복도	8	
	휴게실	4	
	세탁실	1	
	외부(입구, 뒷길)	2	
	비상계단	3	
제3기숙사	입구	1	
제3강의동	복도	5	
실습동	복도	5	
정문	입구	1	
합 계		143	